



INFORME DE DESEMPEÑO MENSUAL.

NOMBRE Y APELLIDO:

CARLOS VEGA CAMPILLAY

DIRECCION / DEPARTAMENTO / UNIDAD DE DESEMPEÑO:

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

NOMBRE JEFE DIRECTO:

RUBEN ARAYA MEDINA

MES DE INFORME:

OCTUBRE 2023

TRABAJO ENCOMENDADO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:

APOYO PROGRAMA APR.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES:

SERVICIO SANITARIO RURAL (APR)	Consultas - Asesorias
Domeyko	Se Coordina y participa de reunión, de entrega de Proyecto de Diseño de Mejoramiento de PTAS de Domeyko, entrega por parte de CMP, se realiza en la localidad de Domeyko.
	Se Realiza firma protocolar del acta de entrega de proyecto de mejoramiento. Se informa puntos mas importantes de este proyecto, Capex, y diseño. Sr. Alcalde solicita poder incorporar Proyecto de Arborización para aprovechar calidad de agua tratada.
	En recinto PTAS se revisa funcionamiento de sistema de riego, el cual fue incorporado en obras de mantención y mejoramiento. Este sistema es operado y mantenido por operador, quien realizara el riego de las áreas verdes del perímetro de esta PTAS.
	También se revisaron las obras de limpieza y extracción de lodos desde piscina de acumulación de emergencia, trabajos ejecutados por empresa Efluentes Rojas. Quedando esta piscina disponible para recibir agua tratada en caso de emergencia (en caso de tener nuevamente eventos de saturación de drenes)
	Se observo una mejora en la calidad de agua tratada, donde se observa un caudal mas limpio, con baja presencia de solidos y turbiedad. Cloro en este punto se encuentra en 0.70 mg/l.



INCAHUASI	<p>Operador informa que al realizar prueba de funcionamiento automático de grupo generador, este no enciende, debiendo realizar prueba con arranque en modo MANUAL.</p>
	<p>Se realiza asesoría por esta falla, en donde al realizar una simulación de corte de energía, el Grupo no se encuentra con selección de Arranque Automático. Una vez que operador da esta opción, se vuelve a realizar partida del equipo. Sin embargo se observa que si bien generador entra en funcionamiento, no alimenta con energía al sistema, observándose en el TTA (Tablero de Transferencia Automática).</p>
	<p>Se revisa por parte de Operador Protecciones en salida del GG, las cuales se encuentran operativas.</p>
	<p>Equipo Generador queda con alarmas de encendido. Las cuales no son posibles resetear por parte de operador. Sin embargo equipo se mantiene en funcionamiento.</p>
	<p>Equipo no entrega tensión a la salida del alimentador. Posiblemente tenga algun problema en la etapa de generador (tarjeta de salida)</p>
	<p>En TTA se observa que si bien, llega energía desde Grupo Generador (GG), este tablero no realiza la transferencia de forma automática, por lo que se consultara por las garantías del proyecto, para poder reparar esta condición. Planta de tratamiento no funcionara en caso de algún corte de energía, al no contar con equipo de respaldo operativo.</p>

FIRMA FUNCIONARIO

FIRMA JEFE DIRECTO