




**APRUEBA BAJA DE VEHICULOS DEL  
PARQUE MUNICIPAL**

**VALLENAR,**

07 JUN 2023

DECRETO EXENTO N°: \_\_\_\_\_

02029  
7



**VISTOS:**

1. Según Resolución N°3 de 2020 "Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación NICSP-CGR Chile Sector Municipal"
2. La necesidad del área de Activo Fijo por regularizar administrativamente los bienes Municipales, según indicación de Contraloría.
3. El requerimiento del Dpto. de Administración Recintos Municipales, Vehículos y Servicios Internos a través del informe técnico N°7.
4. Decreto de alta de vehículos municipales N°514, con fecha 11/02/2022.
5. El Decreto Exento N° 1609 de fecha 27/04/2017 y 1950 de fecha 23/05/2017 de Alcaldía que delega facultad de firmar "Por Orden del Sr. Alcalde".
6. Teniendo presente las atribuciones que me confiere la Ley 18.695.- "Orgánica Constitucional de Municipalidades" modificada por la Ley N° 19.602 de 1999 y sus modificaciones posteriores.

**DECRETO:**

1°. Dese de baja del Inventario Municipal los bienes que se detallarán, esto con el fin de regularizar el parque vehicular municipal.

- 1- Vehículo: Camioneta  
Marca: Chevrolet  
Modelo Chevrolet Luv  
Año: 2004  
Patente: XL-8087
- 2- Vehículo: Camioneta  
Marca: JMC  
Modelo JMC Boarding  
Año: 2011  
Patente: DBGB-35
- 3- Vehículo: Automóvil  
Marca: Chevrolet  
Modelo Spark lite HB  
Año: 2012  
Patente: DCTR-43
- 4- Vehículo: Camioneta  
Marca: Chevrolet  
Modelo S 10 Apache  
Año: 2008  
Patente: BSHL-74



- 5- Vehículo: Camión  
Marca: JMC  
Modelo Carring 3.5  
Año: 2013  
Patente: FVZP-31
  
- 6- Vehículo: Camión  
Marca: JMC  
Modelo Carring 3.5  
Año: 2011  
Patente: DGPG-27
  
- 7- Vehículo: Camión Aljibe  
Marca: Mercedes Benz  
Modelo Aljibe  
Año: 1994  
Patente: LA-7990
  
- 8- Vehículo: Camión Aljibe  
Marca: Chevrolet  
Modelo Aljibe  
Año: 2007  
Patente: KW-1566
  
- 9- Vehículo: Camioneta  
Marca: Chevrolet  
Modelo Chevrolet Luv  
Año: 2000  
Patente: TD-8090

2º.- Procédase por la Dirección de Administración y Finanzas a efectuarla baja de los bienes indicados, en los registros contables, con la finalidad de rebajar dichos bienes del patrimonio municipal, como así efectuar la eliminación de los inventarios físicos, debiendo realizar los trámites para que los citados bienes se encuentren inhabilitado y retirados por la encargada de Activo fijo con la debida oportunidad.

3º.- La Dirección de Administración y Finanzas, deberá realizar las gestiones para que los bienes señalados sean derivados a la bodega, para su posterior enajenación, donación o eliminación según corresponda.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE  
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE**

**FELIPE IRIGOYEN ARAYA  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)**



**VICTOR ESCUDERO FAILLA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

**DISTRIBUCION:**

- Dirección Adm. Y Finanzas
- Transparencia Municipal
- Dirección de Control
- Of. De Partes

VIF/FIA/TIM/ESP/YSAl/ysai



**INFORME TECNICO N° 7**  
**"ESTADO VEHÍCULOS MUNICIPALES"**

**OBJETIVO:**

El siguiente informe, tiene por objetivo exponer el estado actualizado de los vehículos pertenecientes a la flota de la Ilustre Municipalidad de Vallenar, al mes de mayo de 2023, y que se sugiere que sean dados de baja con la finalidad de realizar el acto administrativo de sacar de circulación y posterior remate de los mismos.

El orden de la información que se dará a conocer es la siguiente:

- Ficha técnica del vehículo
- Estado del vehículo y problemas mecánicos asociados.
- Avalúo actualizado del vehículo.
- Costo aproximado de reparación.

Cabe mencionar que la información proporcionada en relación al avalúo de los vehículos, se ha verificado en la página del Servicio de Impuestos Internos, según el código del SII y/o las características de los vehículos municipales que forman parte de este informe. Por otra parte, la estimación de los costos de reparación ha sido estimada en relación a los valores de los repuestos que formarían parte de dichas reparaciones.



### VEHÍCULOS SUGERIDOS PARA DAR DE BAJA.

A continuación, se presenta el listado de vehículos que se sugiere que sean dados de baja:

1.	FICHA TÉCNICA DEL VEHÍCULO		
TIPO VEHÍCULO	CAMIONETA	Nº MOTOR	978205
MARCA Y MODELO	CHEVROLET LUV	Nº VIN	8GGTFRF444A131562
AÑO	2004	PATENTE	XL-8087

El vehículo patente XL-8087 se encuentra en estado INOPERATIVO, debido a que presenta problemas de tren delantero, rótulas, terminales, brazos de dirección y fuga de petróleo en bomba inyectora.

Los detalles que presenta el vehículo permitirían su funcionamiento para trabajos de baja exigencia, sin embargo, se sugiere dar de baja debido a la cantidad de reparaciones necesarias y el estado interior de vehículo, el cual se encuentra en un avanzado estado de deterioro.

El avalúo actual de este vehículo asciende a la suma de \$ 1.933.384.-

El costo estimado de reparación asciende a \$ 1.500.000.-

Lugar de aparcamiento: Edificio Nicolás Naranjo.

2.	FICHA TÉCNICA DEL VEHÍCULO		
TIPO VEHÍCULO	CAMIONETA	Nº MOTOR	A9120325
MARCA Y MODELO	JMC BOARDING	Nº VIN	LEFADCD15BHP01037
AÑO	2011	PATENTE	DBGF-38

El vehículo patente DBGF-38 se encuentra en estado OPERATIVO, aunque sólo se puede utilizar para trabajos de muy baja exigencia, actualmente vehículo presenta chasis descuadrado, lo cual genera problemas para cerrar puertas, además, presenta problemas en tren delantero y fuga de aceite. Se sugiere dar de baja este vehículo por las problemáticas presentadas.

Este vehículo actualmente se encuentra operativo y se utiliza de forma regular, sin embargo, los repuestos para este vehículo son de muy difícil obtención, además, de que en las condiciones actuales representa un riesgo para quien conduce y se transporta en este vehículo.

El avalúo actual de este vehículo asciende a la suma de \$ 3.084.308.-

El costo estimado de reparación asciende a \$ 2.500.000.-

Lugar de aparcamiento: Edificio Nicolás Naranjo



3. FICHA TÉCNICA DEL VEHÍCULO			
TIPO VEHÍCULO	AUTOMÓVIL	Nº MOTOR	B10S1934696KC2
MARCA Y MODELO	CHEVROLET SPARK LITE HB	Nº VIN	KL1MM6A00CC154077
AÑO	2012	PATENTE	DCTR-43

El vehículo patente DCTR-43 se encuentra en estado INOPERATIVO, anteriormente fue reparado con rectificación de culata, sin embargo, se sugiere que este vehículo sea dado de baja por la complejidad de la reparación, esto debido a que la última falla presentada produjo torcedura de válvulas.

Para su reparación se requiere adquirir una culata nueva, además de válvulas nuevas, kit de empaquetadura, kit de distribución, radiador, batería y bomba de agua.

El avalúo actual de este vehículo asciende a la suma de \$ 2.009.175.-

El costo estimado de reparación asciende a \$ 2.500.000.-

Lugar de aparcamiento: Edificio Nicolás Naranjo

4. FICHA TÉCNICA DEL VEHÍCULO			
TIPO VEHÍCULO	CAMIONETA	Nº MOTOR	6Y0026045
MARCA Y MODELO	CHEVROLET S 10 APACHE	Nº VIN	9BG138AX09C404024
AÑO	2008	PATENTE	BSDL-74

El vehículo patente BSDL-74 se encuentra en estado INOPERATIVO, vehículo debe ser dado de baja. Este vehículo presenta daños en el módulo de control eléctrico, además su caja de cambio está dañada en su totalidad.

Vehículo presenta problemas en caja de cambios, kit de embrague y módulo de encendido.

El avalúo actual de este vehículo asciende a la suma de \$ 2.894.111.-

El costo estimado de reparación asciende a \$ 4.000.000.-

5. FICHA TÉCNICA DEL VEHÍCULO			
TIPO VEHÍCULO	CAMION	Nº MOTOR	D3031319
MARCA Y MODELO	JMC CARRING 3.5	Nº VIN	LEFAFACG28DHN17700
AÑO	2013	PATENTE	FVZP-31

El vehículo patente FVZP-31 se encuentra en estado INOPERATIVO, vehículo debe ser dado de baja.

Este vehículo presenta problemas de motor, el que debe ser reparado completamente, además, se hace necesario reparar frenos, cabina y se encuentra sin soporte de post venta (repuestos).

Vehículo requiere de ajuste mayor de motor, reparación de caja de cambios y kit de embrague, además, para su reparación se requiere de cambio de tambores de frenos delanteros, cambio de balatas en general, reparación de carrocería y reparación general de asientos.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Depto. de Administración Recintos Municipales, Vehículos y Servicios Internos



El avalúo actual de este vehículo asciende a la suma de \$ 6.299.240.-

El costo estimado de reparación asciende a \$ 5.000.000.-

Lugar de aparcamiento: Talleres municipales.

6. FICHA TÉCNICA DEL VEHÍCULO			
TIPO VEHÍCULO	CAMION	Nº MOTOR	B4052913
MARCA Y MODELO	JMC CARRING 3.5	Nº VIN	LEFAFCG227BHN23825
AÑO	2011	PATENTE	DGPG-27

El camión patente DGPG-27 se encuentra en estado **INOPERATIVO**.

Este vehículo presenta problemas de motor, el cual debe ser reparado completamente, además, necesita reparación de frenos y cabina y no cuenta con servicio de post venta (repuestos).

Vehículo requiere reparación de motor y cambio de inyectores, además, requiere de cambio de tambores de freno, cambio balatas en general y reparación de todos los asientos.

El avalúo actual de este vehículo asciende a la suma de \$ 5.267.987.-

El costo de reparación estimativo asciende a la cifra de \$ 5.000.000.-

Lugar de aparcamiento: Talleres municipales

7. FICHA TÉCNICA DEL VEHÍCULO			
TIPO VEHÍCULO	CAMION ALJIBE	Nº MOTOR	
MARCA Y MODELO	MERCEDES BENZ	Nº VIN	
AÑO	1994	PATENTE	LA-7990

El vehículo MERCEDES BENZ patente LA-7990 se encuentra en estado **INOPERATIVO**.

Este vehículo presenta problemas de motor, el cual debe ser reparado completamente y no tiene soporte de post venta (repuestos).

Este vehículo necesita una reparación general de motor y cambio de neumáticos, sin embargo, este camión ha cumplido por un amplio margen con su vida útil, por lo cual, su puesta en operación es de alta complejidad.

El costo de reparación estimativo asciende a la cifra de \$ 5.000.000.-

El avalúo actual de este vehículo asciende a la suma de \$ 2.454.885.-

Lugar de aparcamiento: Estadio Municipal

8. FICHA TÉCNICA DEL VEHÍCULO			
TIPO VEHÍCULO	CAMION ALJIBE	Nº MOTOR	
MARCA Y MODELO	CHEVROLET	Nº VIN	
AÑO	2007	PATENTE	KW-1566

El camión patente KW-1506 se encuentra en estado **INOPERATIVO**.

Este vehículo presenta motor fundido por lo que su reparación es de un alto valor.

Vehículo requiere cambio de motor debido al daño interno que presenta, además, se necesita



realizar cambio en kit de embrague y cambio de neumáticos.

El costo de reparación estimativo asciende a la cifra de \$ 6.000.000.-

El avalúo actual de este vehículo asciende a la suma de \$ 8.834.074

Lugar de aparcamiento: Talleres municipales

9.	FICHA TÉCNICA DEL VEHÍCULO		
TIPO VEHÍCULO	CAMIONETA	Nº MOTOR	23001
MARCA Y MODELO	CHEVROLET LUV	Nº VIN	8GGTFRC15YA088950
AÑO	2000	PATENTE	TD-8090

El vehículo CHEVROLET LUV patente TD-8090 se encuentra en estado de **INOPERATIVO**.

Se recomienda para su funcionamiento el cambio de múltiples piezas de motor, tales como bomba de agua, retenes de válvula y kit de retenes de aceite; así como la reparación del tren delantero como amortiguadores, terminales de dirección, viletas, bandejas y kit de gomas.

El avalúo actual de este vehículo asciende a la suma de \$ 1.167.977

El costo de reparación estimativo asciende a la cifra de \$ 1.200.000.-

Lugar de aparcamiento: Edificio Nicolás Naranjo

Se han considerado como criterios para dar de baja, a aquellos expuestos en este informe, y que tienen relación con algunas de las siguientes variables.

- ✓ Alto costo de reparación.
- ✓ Factibilidad de repuestos.
- ✓ Tiempo estimado de reparación.
- ✓ Tiempo de vida útil cumplido.

Además, se solicita poder realizar la baja de estos vehículos, ya que actualmente están ocupando un espacio importante en los lugares de aparcamiento generando focos de desorden y obstrucción en las vías de tránsito.

  
ADRIAN CONTRERAS ESCOBAR

MECÁNICO DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN  
DE RECINTOS Y VEHÍCULOS MUNICIPALES



**Vallenar  
Avanza**