



**DIRECCION DE
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO**



INFORME DE DESEMPEÑO MENSUAL

NOMBRE Y APELLIDO:

ANTONIO DE JESUS MOLINA SEPULVEDA

DIRECCION / DEPARTAMENTO / UNIDAD DE DESEMPEÑO:

DEPARTAMENTO SERVICIO A LA COMUNIDAD

NOMBRE JEFE DIRECTO:

SYLVIA VILLEGAS TAPIA

MES DE INFORME:

DICIEMBRE 2024

TRABAJO ENCOMENDADO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:

OPERADOR PLANTA DOMEYKO

Operador planta de tratamiento.

- Aseo y cuidado del recinto.
- Riego y poda de árboles.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES:

Limpieza cámara de rejilla

Limpieza de cámara de la salida de la planta de tratamiento.

Llenado de maxi sacos

Limpieza de cámara de la salida de la carretera

Rellenado de dedorador

Limpieza de cancha de lodo.

Limpieza de piscina de lodo

Limpieza de tambor de residuos

Traslado de tambor de basura para el retiro respectivo

Supervisar fumigación de la planta de tratamiento.

Este trabajo es rutinario, toda vez que deben procurarse que las plantas no se saturen.

FIRMA FUNCIONARIO

FIRMA JEFE DIRECTO

FIRMA DIRECTOR