

## INFORME DE DESEMPEÑO MENSUAL

**NOMBRE Y APELLIDO:**

ANTONIO DE JESUS MOLINA SEPULVEDA

**DIRECCION / DEPARTAMENTO / UNIDAD DE DESEMPEÑO:**

DEPARTAMENTO SERVICIO A LA COMUNIDAD

**OMBRE JEFE DIRECTO:**

SYLVIA VILLEGAS TAPIA

**MES DE INFORME:**

junio 2024

**TRABAJO ENCOMENDADO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:**

**OPERADOR PLANTA CACHIYUYO**

Operador planta de tratamiento.

- Aseo y cuidado del recinto.
- Riego y poda de árboles.

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES:**

Limpieza cámara de reja

Limpieza de cámara de la salida de la planta de tratamiento.

Llenado de maxi sacos

Limpieza de cámara de la salida de la carretera

Rellenado de declorador

Limpieza de cancha de lodo.

Limpieza de piscina de lodo

Limpieza de tambor de resumidos

Traslado de tambor de basura para el retiro respectivo

Supervisar fumigación de la planta de tratamiento.

Este trabajo es rutinario, toda vez que deben procurarse que las plantas no se saturen.

FIRMA FUNCIONARIO

FIRMA DIRECTOR

FIRMA JEFE DIRECT