



**DIRECCION DE
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO**



INFORME DE DESEMPEÑO MENSUAL

NOMBRE Y APELLIDO:

ANTONIO DE JESUS MOLINA SEPULVEDA

DIRECCION / DEPARTAMENTO / UNIDAD DE DESEMPEÑO:

DEPARTAMENTO SERVICIO A LA COMUNIDAD

NOMBRE JEFE DIRECTO:

SYLVIA VILLEGAS TAPIA

MES DE INFORME:

ENERO 2025

TRABAJO ENCOMENDADO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:

OPERADOR PLANTA DOMEYKO

Operador planta de tratamiento.

- Aseo y cuidado del recinto.
- Riego y poda de árboles.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES:

Limpieza cámara de reja
Limpieza de cámara de la salida de la planta de tratamiento.
Llenado de maxi sacos
Limpieza de cámara de la salida de la carretera
Rellenado de declorador
Limpieza de cancha de lodo.
Limpieza de piscina de lodo
Limpieza de tambor de resumidos
Traslado de tambor de basura para el retiro respectivo
Supervisar fumigación de la planta de tratamiento.
Este trabajo es rutinario, toda vez que deben procurarse que las plantas no se saturen.

FIRMA FUNCIONARIO

FIRMA JEFE DIRECTO

FIRMA DIRECTOR